

Report sopralluogo

Via dei Tigli 24, Verona

TIPO VISITA
Controllo periodico

DATA
20/06/2026

PROPRIETARIO
Mario Rossi

INQUILINO ATTUALE
Laura Bianchi

Cucina - Cucina

Vista generale da ingresso



Nessuna anomalia

Rispetto al controllo del 14/03/2026 non si rilevano variazioni: disposizione, superfici e stato delle finiture risultano invariati.

Piano cottura e forno



Deterioramento normale

Le due righe sul frontale del forno non erano presenti nella visita di marzo. Estensione e posizione sono compatibili con il normale utilizzo quotidiano dell'elettrodomestico; nessun effetto sulla funzionalità.

Bagno - Bagno

Vista generale da porta



Nessuna anomalia

Nessuna differenza rilevabile rispetto alla visita del 14/03/2026.

Sotto lavabo



Da segnalare

Nella visita del 14/03/2026 la stessa porzione di parete risultava asciutta e uniforme: la formazione dell'alone e' quindi successiva a quella data. Si suggerisce una verifica idraulica della tenuta dello scarico prima del prossimo controllo.

Camera 1 - Camera

Infisso e tende



Da segnalare

Al controllo del 14/03/2026 i teli erano integri, con orlo continuo e scorrimento regolare: il danno e' quindi successivo a quella data.

Soggiorno - Soggiorno

Parete lato divano



Nessuna anomalia

Nessuna variazione rispetto al controllo del 14/03/2026: la parete si presenta nelle stesse condizioni.

Porte - Porte

Porta d'ingresso



Da segnalare

Al controllo del 14/03/2026 la porta era integra, con verniciatura uniforme e chiusura regolare: il danno e' quindi successivo a quella data. Si segnala la necessita' di ripristino, anche ai fini della sicurezza dell'accesso.

Integrita' documentale

Per ogni immagine sono riportati la data e ora di registrazione e l'impronta digitale SHA-256 del file, calcolata al momento del caricamento. Ricalcolando l'impronta di un file e confrontandola con quella qui riportata e' possibile verificare che l'immagine non sia stata modificata dopo il sopralluogo.

Cucina · Vista generale da ingresso · 20/06/2026, 10:12

3f9a1c47e2b8d05a6c3417fb92e0d8c15a7b46e39f02c8d71b4a35e607c9f218

Cucina · Piano cottura e forno · 20/06/2026, 10:14

b27d64e0a1f83c9524e7016dbc4a8f3e95d10c72b6e84a3f0d5917c2ea63b8d4

Bagno · Vista generale da porta · 20/06/2026, 10:23

5c81f37ba904e2d6178c45093fae62b1d78034ce9b5127a6f3e08d41c9257ab0

Bagno · Sotto lavabo · 20/06/2026, 10:25

e40b9257c6a3184df05e7b21930ca8467f2d5e08b91736ac4e20f85d3c617b9a

Camera 1 · Infisso e tende · 20/06/2026, 10:31

a1746e93c0b28df51a6034e7b9c81250fd3a67e094b2c85731ef0d6a4c928b53

Soggiorno · Parete lato divano · 20/06/2026, 10:38

7d2c50a8be9134f6027ac5e18d3b9460fa71e2c85304b9d7168fa2ce93041b6d

Porte · Porta d'ingresso · 20/06/2026, 10:44

9b3e17d40c586af2e91b7043dc85216feab390745c8e21b6d0f4a97c53e8021b